



ಕ್ರ.ಸಂ:ಕಾವಿಕಾ:ಸಿ-4:ಕಟ್ಟಡ:ಸುರಕ್ಷತೆ:ಪ್ರ.ಪತ್ರ:2021-2022:

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಚೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ
ದಿನಾಂಕ:- 16-11-2021

3379

ಇವರಿಗೆ,

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ,
ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ತಾ:ಭಟ್ಟಳ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ:-29-10-2020.

2) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಭಟ್ಟಳ ಇವರ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇಂ/ಲೋಇಉವಿಭ/ಶಾಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/2021-22:529 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021.

**** 0 ****

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ಭಟ್ಟಳ ಇವರು ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಶಾಲೆ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ತಾ:ಭಟ್ಟಳ ಇವರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು, National Building Code-2016 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ.
- 2) Architecture Drawing.
- 3) Structural Drawing.
- 4) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪತ್ರ.
- 5) Building Completion Certificate.
- 6) Structural Liability Certificate.
- 7) ಕಟ್ಟಡದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ಭಟ್ಟಳ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವರದಿಯಂತೆ, ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಶಾಲೆ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ತಾ:ಭಟ್ಟಳ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ,
ಕಾರವಾರ